

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.

Fecha : 30/8/2012

DEPARTAMENTO TECNICO
ORDEN DE SERVICIO

Nº 0269

Estación de servicio: Distracom terminal honda.
T. in:
T. out:

Diagnóstico del cliente al solicitar el servicio

| | | | |
|-----------|--|----------------|-------|
| Gilbarco | | Otro | |
| Wayne | | Versión panel | V. |
| Hong Yang | | Consola tanque | SI NO |
| Tokheim | | | |

| | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|
| Instalación compra | | Equipo empotrado | |
| Garantía | | Equipo en caja | |
| Actualización | | Conexión satélite | |

Bandera de la estación:

OBSERVACIONES

| | CANTIDAD | SERIAL | Nº SURTIDOR | OBSERVACIONES |
|--------------------|----------|---------------|-------------|----------------------------------|
| Panel: | | | | cambio de pantalla de led y |
| | | | | Reconexión de estas. |
| Impresora: | | | | Se Actualizo Version (4.5.3) |
| | | | | Arreglo de conexión de impresora |
| Centro de gestión: | | | | y se pusieron de forma correcta. |
| | | | | (Estaban mal puestas). |
| Otros: | 1 | Pantalla led. | | |

Observaciones al y del cliente:

Luis Fdo.
FIRMA DEL TECNICO
FIRMA DE Distracom
RECIBIÓ: 811.009.738 - 8.000
EDS DISTRACOM LA TERMINAL HONDA

30-AGO-2012