

INGENIERIA APROPIADA S. R. L.

Fecha : 9/8/2012

DEPARTAMENTO TECNICO  
ORDEN DE SERVICIO

Nº 0249



Estación de servicio: Portal de Niquia.

Diagnóstico del cliente al solicitar el servicio

T. in:  
T. out:

|           |  |                |    |                    |  |                   |
|-----------|--|----------------|----|--------------------|--|-------------------|
| Gilbarco  |  | Otro           |    | Instalación compra |  | Equipo empotrado  |
| Wayne     |  | Versión panel  | V. | Garantía           |  | Equipo en caja    |
| Hong Yang |  | Consola tanque | SI | Actualización      |  | Conexión satélite |
| Tokheim   |  |                | NO |                    |  |                   |

Bandera de la estación:

|                    | CANTIDAD | SERIAL | Nº SURTIDOR | OBSERVACIONES   |
|--------------------|----------|--------|-------------|---|
| Panel:             |          |        |             | Reparación de una impresora<br>(lubricación a los pulsadores) |
| Impresora:         |          |        |             | Nota: se intercambia la posición<br>de 2 impresoras.          |
| Centro de gestión: |          |        |             |   |
| Otros:             |          |        |             |   |

Observaciones al y del cliente:

Luis Edo.

FIRMA DEL TECNICO

Enric Tguda.

FIRMA DEL CLIENTE  
RECIBIDO A CONFORMIDAD