

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.

Fecha : 13 / 8 / 2012

DEPARTAMENTO TECNICO  
ORDEN DE SERVICIO

Nº 0253

Estación de servicio: interaseo  
T. in:  
T. out:

Diagnóstico del cliente al solicitar el servicio

Gilbarco		Otro			Instalación compra		Equipo empotrado	
Wayne		Versión panel	V.		Garantía		Equipo en caja	
Hong Yang		Consola tanque	SI	NO	Actualización		Conexión satélite	
Tokheim								

Bandera de la estación:

	CANTIDAD	SERIAL	Nº SURTIDOR	OBSERVACIONES
Panel:				se hizo la conexion de los
				Equipos pero el equipo de la
				cara 3 no se pudo entrar en
Impresora:				
Centro de gestión:				consola porque las llaves de
				programacion no sirven.
Otros:				

Observaciones al y del cliente:

Luis Fdo.

FIRMA DEL TECNICO

ALMACEN

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA A CONFORMIDAD