

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.

Fecha : 3 / 9 / 2012

DEPARTAMENTO TECNICO
ORDEN DE SERVICIO

Nº 0273

Estación de servicio: Distracom Las Vegas.
T. in:
T. out:

Diagnóstico del cliente al solicitar el servicio

Gilbarco		Otro		Instalación compra		Equipo empotrado	
Wayne		Versión panel	V.	Garantía		Equipo en caja	
Hong Yang		Consola tanque	SI	Actualización		Conexión satélite	
Tokheim			NO				

Bandera de la estación:

	CANTIDAD	SERIAL	Nº SURTIDOR	OBSERVACIONES
Panel:				Actualización de Version (4,5,3)
				y Reparación y mantenimiento a
				impresora pvt 132.
Impresora:				
Centro de gestión:	1	CD5 123.		cambio de CD5.
Otros:				Nota: queda el CD5 123.
				se retira impresora para Distracom S.A.

Observaciones al y del cliente:

Luis Fdo.
FIRMA DEL TECNICO
RECIBIDO A CONFORMIDAD