

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.

Fecha : 7 / 9 / 2012

DEPARTAMENTO TECNICO
ORDEN DE SERVICIO

Nº 0276

Estación de servicio: Seditrans.
T. in:
T. out:

Diagnóstico del cliente al solicitar el servicio

Gilbarco		Otro		Instalación compra		Equipo empotrado	
Wayne		Versión panel	V.	Garantía		Equipo en caja	
Hong Yang		Consola tanque	SI NO	Actualización		Conexión satélite	
Tokheim							

Bandera de la estación:

	CANTIDAD	SERIAL	Nº SURTIDOR	OBSERVACIONES
Panel:				Se retira equipo GPS de un
				bus.
Impresora:				Nota: quedan pendientes 2
				equipos por desmontar.
Centro de gestión:				
Otros:				

Observaciones al y del cliente:

Luis Fdo.

FIRMA DEL TECNICO

Rubia Celso A

FIRMA DEL CLIENTE
RECIBIDO A CONFORMIDAD