

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.

Fecha: 25 / sept / 2012

DEPARTAMENTO TECNICO
ORDEN DE SERVICIO

Nº 0352



Estación de servicio: Coralina
T. in: 16:00
T. out: 16:30

Diagnóstico del cliente al solicitar el servicio

Impresora no imprime

Gilbarco		Otro		Instalación compra		Equipo empotrado	
Wayne		Versión panel	V. 4.5.3	Garantía		Equipo en caja	
Hong Yang		Consola tanque	SI NO	Actualización	X	Conexión satélite	
Tokheim							

Bandera de la estación:

	CANTIDAD	SERIAL	Nº SURTIDOR	OBSERVACIONES
Panel:		PCC 114		Impresora ya nueva instalada se retiró
		PCC 411		de la estación para realizar pruebas
		PCC 412		de la estación para realizar pruebas
Impresora:	1	001971	3 y 4	diagnóstico de finitura.
				se instaló en el local de trabajo
Centro de gestión:				se instaló en el local de trabajo
				se instaló en el local de trabajo
Otros:				

Observaciones al y del cliente:

FIRMA DEL TECNICO

Coralinas S.A.
Nº 0352
FIRMA DEL CLIENTE
RECIBIDO A CONFORMIDAD