

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.

Fecha: 24 / sept / 2012

DEPARTAMENTO TECNICO  
ORDEN DE SERVICIO

Nº 0351

Estación de servicio: Mama Auxiliadora  
T. in: 8:50  
T. out: 5:30

Diagnóstico del cliente al solicitar el servicio

Gilbarco		Otro		Instalación compra		Equipo empotrado	
Wayne		Versión panel	V.	Garantía		Equipo en caja	
Hong Yang		Consola tanque	SI	Actualización	X	Conexión satélite	
Tokheim							

Bandera de la estación:

	CANTIDAD	SERIAL	Nº SURTIDOR	OBSERVACIONES
Panel:		PCC 414		Se actualizaron los 4 PCC a la V 4.5.10
		PCC 411		Se instalaron 6 policarbonatos en los
		PCC 412		4 equipos, Encore 300, faltan 2 pendientes por instalar.
Impresora:		PCC 409		Se instalaron 4 lectores ibutton, pendiente 2.
Centro de gestión:				Se instalaron 4 RF ID.
				Se cambiaron 4 teclados.
Otros:				

Observaciones al y del cliente:

FIRMA DEL TECNICO

MOBIL MARIA AUXILIADORA  
SABANETAFIRMA DEL CLIENTE  
RECIBIDO A CONFORMIDAD